


2019年台風19号通過後 奥日光概況写真



戦場ヶ原木道 赤沼付近 通行不能




戦場ヶ原木道 破損状況例




小滝下流 土砂崩れ 通行不能



赤沼駐車場内 泥が流入し当面閉鎖



北戦場 光徳入口方面 通行可



小田代湖 草紅葉も残る

奥日光

ハイキングマップ

